## This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)



#### BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

## © Offenlegungsschaft © DE 197 40 550 A 1

(9) Int. Cl.<sup>6</sup>: **G** 05 B 19/04



**DEUTSCHES PATENTAMT** 

② Aktenzeichen:

197 40 550.9

2 Anmeldetag:

15. 9.97

(3) Offenlegungstag:

16. 4.98

96P8617 DE

66 Innere Priorität:

296 17 837.3

14. 10. 96

7 Anmelder:

Siemens AG, 80333 München, DE


(72) Erfinder:

Heber, Tino, Dr.-Ing., 09599 Freiberg, DE; Kirste, Steffen, Dr.-Ing., 09120 Chemnitz, DE; Heß, Karl, Prof. Dr.-Ing.habil., 09122 Chemnitz, DE; Wucherer, Klaus, Dipl.-Ing., 90610 Winkelhaid, DE

#### Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(S) Steuerung

Die Erfindung betrifft eine Steuerung, welche versehen (F) ist mit Mitteln zum Steuern eines technischen Prozesses und/oder mit Mitteln zur Steuerung der Bewegung einer Verarbeitungsmaschine und welcher ein Steuerprogramm zuführbar ist, das die Steuerung während eines Steuerbetriebs abarbeitet. Die Verwirklichung von Prozeßfunktionalitäten sowie von technologischen Bewegungsabläufen von Verarbeitungsmaschinen wird dadurch vereinfacht, daß das Steuerprogramm mit Software-Modulen versehen ist, welche mindestens eine CPU-Einheit der Steuerung während des Steuerbetriebs abarbeitet, wobei die Software-Module derart konfiguriert sind, daß diese zur Prozeßsteuerung und/oder zur Bewegungssteuerung dienen. Die Erfindung wird angewandt bei SPS/NC-Steuerungen.



#### Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Steuerung, welche versehen ist mit Mitteln zum Steuern eines technischen Prozesses und/ oder mit Mitteln zur Steuerung der Bewegung einer Verarbeitungsmaschine und welcher ein Steuerprogramm zuführbar ist, das die Steuerung während eines Steuerbetriebs abarbeitet. Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Programmiergerät mit Mitteln zum Erstellen eines Steuerprogramms für eine derartige Steuerung.

Aus dem Siemens-Katalog ST 70, Ausgabe 1996, Kapitel 3, 4 und 8, ist eine speicherprogrammierbare Steuerung sowie ein Programmiergerät zum Erstellen eines Steuerprogramms für eine derartige speicherprogrammierbare Steuerung bekannt. Wesentliche Bestandteile dieser speicherprogrammierbaren Steuerung sind Baugruppen für zentrale Aufgaben (CPU-Einheiten) sowie Signal-, Funktions- und Kommunikationsbaugruppen. Die CPU-Einheit der speicherprogrammierbaren Steuerung arbeitet während des Steuerbetriebs zyklisch ein Steuerprogramm ab, welches ein Programmierer mit einem mit einem Software-Werkzeug versehenen Programmiergerät erstellt und welches zur Lösung einer Automatisierungsaufgabe vorgesehen ist. Während der zyklischen Bearbeitung liest die CPU-Einheit zunächst die Signalzustände an allen physikalischen Prozeßeingängen ab und bildet ein Prozeßabbild der Eingänge. Das Steuerprogramm wird weiter unter Einbeziehung interner Zähler, Merker und Zeiten schrittweise abgearbeitet, und schließlich hinterlegt die CPU-Einheit die errechneten Signalzustände im Prozeßabbild der Prozeßausgänge, von welchem diese Signalzustände zu den physikalischen Prozeßausgängen gelangen. Dieses Steuerprogramm umfaßt gewöhnlich Software-Funktionsbausteine, die einen Betrieb der Signal- und/oder Funktions- und/oder Kommunikationsbaugruppen ermöglichen. Eine dieser Funktionsbaugruppen in Form einer NC-Steuerungsbaugruppe ist zur Steuerung des technologischen Bewegungsablaufs einer Verarbeitungsmaschine einsetzbar. Dazu überträgt die CPU-Einheit, welche üblicherweise Prozeßsteuerungsfunktionalitäten verwirklicht, dieser NC-Steuerungsbaugruppe Parameter, z. B. Parameter in Form von Start/Stopp-Koordinaten der zu steuernden Antriebsachsen der Verarbeitungsmaschine. Ferner wählt die CPU-Einheit auf der NC-Steuerungsbaugruppe ablauffähige Verfahrensprogramme aus, die ein Prozessor der NC-Steuerungsbaugruppe zur Steuerung des Bewegungsablaufs einer Verarbeitungsmaschine abarbeitet.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Steuerung der eingangs genannten Art anzugeben, welche die Verwirklichung von Prozeßfunktionalitäten sowie von technologischen Bewegungsabläufen von Verarbeitungsmaschinen vereinfacht.

Darüber hinaus ist ein Programmiergerät zu schaffen, das die Erstellung eines Steuerprogramms für eine derartige Steuerung vereinfacht.

Diese Aufgabe wird im Hinblick auf die Steuerung mit den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1, im Hinblick auf das Programmiergerät mit den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 6 angegebenen Maßnahmen gelöst.

Vorteilhaft ist, daß Prozeßsteuerungsfunktionalitäten von an sich bekannten speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und Bewegungsfunktionalitäten von an sich bekannten NC-Steuerungen bzw. NC-Steuerungsbaugruppen in einem einheitlichen, konfigurierbaren Steuerungssystem verwirklicht werden. Dadurch können projektabhängige Steuerungen als Varianten in einer Konfigurationsphase gebildet werden und es wird vermieden, separat zur Verfügung stehende "SPS-Technik" und "NC-Technik" zu einem System zusammenzufügen.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den in den Unteransprüchen angegebenen Maßnahmen. Anhand der Zeichnung, in der ein Ausführungsbeispiel der Erfindung veranschaulicht ist, werden im folgenden die Erfindung, deren Ausgestaltungen sowie Vorteile näher erläutert.

40 Es zeigen:

30

45

50

55

Fig. 1 die Programmstruktur eines Software-Moduls,

Fig. 2a bis 4b Deklarationstabellen,

Fig. 5a bis 7b Bewegungsbefehlstabellen,

Fig. 8 eine Deklarationstabelle von Achsverbänden,

Fig. 9 eine Profildeklarationstabelle,

Fig. 10 eine Bewegungsattributstabelle,

Fig. 11 eine Bewegungsfunktionstabelle,

Fig. 12 eine Konfigurationselemententabelle,

Fig. 13 eine Variablendeklarationstabelle,

Fig. 14 eine Zugriffspfaddeklarationstabelle,

Fig. 15 eine Kommunikationsfunktionstabelle,

Fig. 16 den Prinzipaufbau einer Rutenwebmaschine,

Fig. 17a und 17b ein Bewegungsdiagramm einer Rutenwebmaschine und

Fig. 18 eine Steuerungsstruktur.

In Fig. 1 ist mit 1 ein Modul bezeichnet, welches im vorliegenden Beispiel zur Verwirklichung des Bewegungsablaufs einer Verarbeitungsmaschine vorgesehen ist und welches ein Programmierer auf einem hier nicht dargestellten Programmiergerät erstellt. Das Modul 1 ist Teil eines Steuerprogramms, das nach einer Übersetzung in eine geeignete Maschinensprache einer Steuerung on- oder offline in diese Steuerung übertragbar ist und das eine CPU-Einheit dieser Steuerung während des Steuerbetriebs abarbeitet. Das Modul 1 setzt sich aus einem Deklarationsteil 2, aus mindestens einem zyklischen Programm 3a, 3b und aus mindestens einem sequentiellen Programm 4a, 4b zusammen. Auf den Deklarationsteil 2 greifen alle Programme 3a, 3b, 4a, 4b des Moduls 1 zu und es sind in diesem Deklarationsteil 2 Programmnamen, Programmtypen, Variablen und/oder Datenstrukturen und/oder Bewegungsprofile hinterlegt. Die zyklischen Programme 3a, 3b sind zur Koordination der durch diese Programme 3a, 3b aufrufbaren sequentiellen Programme 4a, 4b vorgesehen. Für den Fall, daß Module zur Prozeßsteuerung vorgesehen sind, verwirklichen die zyklischen Programme derartiger Module Funktionalitäten einer speicherprogrammierbaren Steuerung. Unabhängig davon, ob die Module zur Verwirklichung von Prozeßfunktionalitäten und/oder zur Verwirklichung von Bewegungsfunktionalitäten einer Verarbeitungsmaschine dienen, arbeitet die CPU-Einheit der Steuerung diese Module ab. Innerhalb dieses Moduls 1 werden gewöhnlich lokale Variable, Eingangs- und Ausgangsvariable sowie sequentielle und zyklische Programme mit einem

Programmiergerät programmen, konfiguriert und deklariert. Auf alle Variablen es Moduls können die zu dem Modul gehörenden Programme uneingeschränkt zugreifen. Dazu sind Deklarationsvorschriften für die Module sowie für deren Variablen vorgesehen. Beispiele von derartigen Deklarationsvorschriften sind in den Fig. 2a, 2b, 3 und 4 gezeigt, in welchen in Tabellen 1 bis 4 eine Deklaration von Modulen, von Schlüsselwörtern für die Variablen, Beispiele für eine Variablendeklaration sowie eine Variablenprioritätsvergabe dargestellt sind.

Die zyklischen Programme 3a, 3b umfassen Sprachmittel mit geeigneten Anweisungen und Befehlen, wodurch sequentielle Programme gestartet und Funktionsbausteine parametriert werden. Im einzelnen sind insbesondere folgende Elemente der Sprache innerhalb einer Programmierung des zyklischen Ablaufs verfügbar:

- Operatoren wie beispielsweise Vergleichs- oder binäre Operatoren,
- Standortfunktionen wie z. B. Typwandlungsfunktionen für elementare Datentypen, mathematische Funktionen, binäre Funktionen sowie Funktionen für einen Zugriff auf Systemvariable.

10

15

30

35

55

60

65

- Standardfunktionsbausteine, z. B. Funktionsbausteine für eine Flankenerkennung, bistabile Funktionsbausteine oder Zähler- und Zeitbausteine, und
- Anweisungselemente in Form von Auswahl-, Wiederhol- und Sprunganweisungen sowie in Form von Steueranweisungen für Funktionen und Funktionsbausteine und Programme.

Die sequentiellen Programme 4a, 4b entsprechen jeweils einer nichtperiodischen Task. Innerhalb der Deklaration wird einem sequentiellen Programm die Priorität der Task zugeordnet. Sequentielle Programme werden von anderen Programmen gestartet und liefern beim Aufruf Rückgabewerte, mit denen sie systemintern verwaltet werden (z. B. Verriegelung gegen mehrfachen Aufruf). Ein Modul kann kein sequentielles Programm, ein sequentielles Programm oder mehrere sequentielle Programme aufweisen. Alle Bewegungsfunktionalitäten sind nur in sequentiellen Programmen verfügbar. Dadurch umfaßt ein sequentielles Programm den Befehlsumfang aller Bewegungsbefehle. Darüber hinaus kann ein sequentielles Programm auch Befehle für eine logische Verarbeitung aufweisen. In den Fig. 5a, 5b, 6, 7a und 7b sind Beispiele von Bewegungsfunktionalitäten gezeigt, wobei in Tabelle 5 allgemeine Bewegungsbefehle, in Tabelle 6 Interpolationsbewegungen und in Tabelle 7 Bewegungsbefehle für einen Master-Slave-Verbund dargestellt sind.

Jedes der zyklischen und sequentiellen Programme 3a, 3b, 4a, 4b umfaßt einen Variablen- und Konstantendeklarationsteil 5, in welchem anwenderspezifische Variablen und Konstanten zu vereinbaren sind. Es werden insbesondere vereinbart:

- Deklaration von lokalen Variablen mit elementaren Datentypen, z. B. ganzzahlige oder reelle Datentypen, Strings,
- Definition von abgeleiteten Datenstrukturen und Bewegungsprofilen,
- Deklaration von Systemvariablen (Achshandle),
- Zuordnung von Variablen zu logischen Geräteadressen,
- Vergabe von Zugriff-rechten für Variable, die für den Datenaustausch bereitgestellt werden,
- Mehrachskonfiguration durch Deklaration unterschiedlicher Achsverbände (Fig. 8),
- Definition von Bewegungsprofilen (Fig. 9).

In den Fig. 8 und 9 sind in Tabellen 8 und 9 Beispiele für eine Deklaration von Achszusammenhängen (Mehrachskonfiguration) und für eine Deklaration von Bewegungsprofilen dargestellt.

Neben der Deklaration von Variablen und Konstanten ist eine Deklaration von Funktionsbausteinen vorgesehen. Bei Anwendung der Funktionsbausteine ist implizit definiert, ob sie beim Aufruf eine schnelle zyklische Task benötigen oder ob sie sich in den Kontext des aufrufenden Programmes einordnen. Funktionsbausteine, die im Kontext des rufenden Programmes laufen, werden innerhalb dieses Programmes instanziert. Schnelle Funktionsbausteine sind innerhalb des Steuerungssystemes hinsichtlich Anzahl und Instanznamen fest vorgegeben. Funktionsbausteine werden periodisch ausgeführt und können mit neuen Parametern versehen werden. Die Ausführung schneller Funktionsbausteine obliegt nicht der Kontrolle der rufenden Task. Somit erfolgt die Ausführung unabhängig von den Regeln der Auswertung des Programmes, in dem der Funktionsbaustein parametriert wurde. Alle anderen Funktionsbausteine laufen im Kontext des rufenden Programmes, d. h., sie ordnen sich in die Reihenfolge der Auswertung der Sprachelemente des Programmes ein. Zur Verwirklichung von Bewegungsfunktionalitäten sind insbesondere folgende Sprachelemente vorgesehen:

- technologieorientierte Standardfunktionsbausteine (z. B. Nockenschaltwerk),
- Mechanismen für Mehrachskonfigurationen (Konfiguration unterschiedlichster Achsverbände über Achsmodule hinaus zu einem Gesamtsystem).
- bewegungsspezifisch erweiterte (abgeleitete) Datenstrukturen.
- Bewegungsattribute, -funktionen und -befehle.

In den Fig. 10 und 11 sind in Tabellen 10 und 11 Beispiele von wesentlichen Bewegungsattributen und Bewegungsfunktionen dargestellt.

Zur Konfiguration unterschiedlichster Achsverbände über Achsmodule hinaus zu einer Steuerung zum Steuern eines technischen Prozesses und/oder zur Steuerung der Bewegung einer Verarbeitungsmaschine sind Konfigurationselemente vorgebbar. Diese umfassen:

- Ressourcen in Form von Hardwaremitteln,
- Module.

3



- global Variable,
- Zugriffspfade,

5

10

25

30

40

45

55

65

wobei innerhalb einer Konfiguration eine Deklaration von Ressourcen, eine Deklaration von globalen Variablen zur Kopplung von Modulen unterschiedlicher Ressourcen sowie eine Deklaration von Zugriffspfaden vorgebbar ist. In den Fig. 12 bis 14 sind in Tabellen 12 bis 14 Konfigurationselemente, eine Deklaration von globalen Variablen und eine Deklaration von Zugriffspfaden dargestellt. In einer Ressource selbst werden globale Variable zur Kopplung von Modulen innerhalb dieser Ressource und Module deklariert. Ein Zugriffspfad ist zur Verknüpfung einer Variablen mit einer Eingangs- oder Ausgangsvariablen eines Moduls, zur Verknüpfung einer Variablen mit globalen Variablen einer Ressource oder Konfiguration oder zur Verknüpfung einer Variablen mit einer direkt dargestellten Variablen vorgesehen. Neben einer Deklaration von globalen Variablen für einen Datenaustausch zwischen Modulen und Programmen (einer oder verschiedener Ressourcen) kann ein Datenaustausch über Funktionsbausteine erfolgen. In Fig. 15 sind in Tabelle 15 Beispiele von Kommunikationsfunktionen dargestellt.

Im folgenden wird die Projektierung einer konfigurierbaren Steuerung erläutert. Dazu wird auf Fig. 16 verwiesen, in welcher der Prinzipaufbau einer Rutenwebmaschine dargestellt ist, die zur Fertigung von sogenannten Wilton- und Boucleteppichen geeignet ist. Wesentliche Bestandteile dieser Rutenwebmaschine sind eine Weblade 6, ein Greiferpaar 7 für den Schußfadeneintrag, eine Schaftmaschine, ein Rutenapparat 9, ein Kett- und Polfadenspeicher 10, ein Gewebeabzug 11 und ein Gewebespeicher 12.

Bei der Festsetzung der Eingänge wird grundsätzlich zwischen zeitkritischen und zeitunkritischen Eingängen unterschieden. Zu den zeitkritischen Eingängen werden Wächtersignale (z. B. Schußfadenwächter, Rutenwächter, Stoppsignale etc.) gerechnet, die eine Reaktion der Steuerung in der untersten Zeitebene (IPO-Takt) erfordern. Signale, die die Not-Aus-Funktion der Steuerung auslösen (Not-Aus-Taster, Antriebsüberwachung), werden gesondert verarbeitet. Die übrigen Eingangssignale wie z. B. Bedienhandlungen, zeitunkritische Wächter (Gewebeabzug, Gewebespeicher etc.) werden im Hauptzyklus der entsprechenden Module verarbeitet.

Bei der Festsetzung von Zuständen wird grundsätzlich zwischen folgenden Betriebsbedingungen der Maschine unterschieden:

- 1) JOG freies Fahren der Achsen/Antriebe nach Bedienerauswahl,
- 2) JOG-Referenz Referieren der Achsen nach Bedienerauswahl oder entsprechend Voreinstellung,
- 3) AUTOMATIC (Programmabarbeitung):
- stationärer Betriebsfall (Weben),
- Routinen zur Behandlung von prozeß- oder maschinenbedingten Ausnahmesituationen.

Für den stationären Betriebsfall ist von einem Anwender ein technologischer Bewegungsablauf vorzugeben, z. B. ein Bewegungsablauf, wie in den Fig. 17a und 17b dargestellt:

- 1. Webfach 1 öffnen:
- a) Webschäfte in die Raststellung für den ersten Schuß und Weblade in die hintere Endlage bewegen;
- Schußfaden und Rute eintragen:
- a) Bewegen der Greiferstangen in das Webfach.
  - b) Übergabe des mitgeführten Schußfadens von der linken an die rechte Greiferstange.
  - c) Rückbewegung der Greiferstangen,
  - d) Rute in den oberen Teil des Webfaches eintragen;
- 3. Ansteuerung der Schneid-/Klemmeinrichtung:
- a) Abschneiden des Schußfadens und Fixierung bis zum nächsten Schußfadeneintrag;
- 4. Webfach schließen, Schußfaden und Rute anschlagen:
- a) Bewegen der Webschäfte in die Mittelstellung,
- b) Weblade in die vordere Endlage zum Anschlagen des Schußfadens und der Rute bewegen.
- 50 c) Neupositionieren des Ruteneintrags;
  - 5. Webfach 2 öffnen:
  - a) Bewegung der Webschäfte in die Raststellung für den zweiten Schuß und Weblade in die hintere Endlage bewegen;
  - 6. Schußfaden eintragen;
  - 7. Ansteuerung der Schneid-/Klemmeinrichtung;
  - 8. Webfach schließen, Schußfaden anschlagen;
  - 9. Fortsetzen im Zyklus (1).

Parallel zum Grundzyklus sind weitere Bewegungsvorgänge zu realisieren:

- 60 1. Rutenauszug:
  - a) Entfernen der letzten Rute vor dem Gewebeabzug und Einschieben in ein Rutenmagazin;
  - 2. Rutenquertransport:
  - a) Quertransport des Rutenmagazins zwischen den Bewegungen vom Ruteneintrag und Rutenauszug (Erhaltung des Rutenumlaufes);
    - 3. Gewebeabzug:
    - a) kontinuierlich zur Gewebebildung laufende Nadelwalze;
    - 4. Lieferung von Kett- und Polfäden:

a) kontinuierliche Lieferus on zwei Kettfadensystemen und ein m Polfaden stem

5. Gewebeaufwicklung:

a) Antrieb des Fertiggewebespeichers.

Darüber hinaus werden vom Anwender ebenfalls die Bewegungsfunktionalitäten der einzelnen Achsen/Antriebe, das Verhalten von Ausgangsgrößen und sonstiger physikalischer Größen gegenüber einer sogenannten Hauptwelle vorgegeben. Im vorliegenden Beispiel werden folgende Ausgangs- und Bewegungsfunktionalitäten vorgegeben:

			7
Achse/Antrieb	- Beschreibung	- Parameter	
oder Ausgangs- größe			
Hauptwelle			4
Haubcwerie	- kontinuierlich laufende	- Drehzahl	
İ	Rundachse	Hauptwelle	1
	- Masterachse des Systems		
Weblade	- mechanisch an die Hauptwelle	- keine	7
	gekoppelt		2
	- Bewegungsfunktion wird me-		1
	chanisch realisiert		1
linker Greifer	- Bewegungsfunktion entspre-	- Greiferweg	1 .
	chend VDI-Richtlinie 2143	- Nullpunkt	2
	für Kurvenscheiben	1	
	- Polynom 9. Grades	- Winkel der	
rechter Grei-		Hauptwelle	30
fer	- linker Greifer	- linker Grei-	1
		fer	j
Schneid-/	- digitales Ausgangssignal zur	- Winkel	j
Klemmeinrich-	Ansteuerung der pneumati-	Hauptwelle	35
tung	schen Schneid-/Klemmeinrich-	für H- und L-	İ
	tung	Signal	
	- durch Winkelposition der		1
	Hauptwelle bestimmt		. 40
Schaft 1, Pol-	- Bewegungsfunktion entspre-	- Schaftweg	
faden	chend VDI-Richtlinie 2143	- Nullpunkt	
	für Kurvenscheiben	- Winkel der	45
	- Polynom 3. Grades		43
Schaft 2.		Hauptwelle	
Füllfaden	- Schaft 1	- Schaft 1	
Schaft 3, Bin-	0.1.5.4	0.1.5.	50
defaden	- Schaft 1	- Schaft 1	
Speicher Pol-			
faden	- kontinuierliches Abwickeln	- Fadenspannung	
	des Fadenspeichers bei	(Grenzinitia-	55
	Hauptwellenbewegung	toren)	
	- Drehzahl wird zwischen	- Motordrehzahl	
	Grenzinitiatoren einge-	İ	
	pendelt		60

	Achse/Antriab	- Beschreibung	- Parameter
	oder Ausgangs-	3	
5	grōße		
10	Speicher Füll- faden	- bei maximaler Fadenspannung Abwickeln des Speichers, bis minimale Fadenspannung er- reicht ist	- Fadenspannung (Grenzinitia- toren)
15		- Antrieb mit fest einge- stellter Drehzahl durch Start-/Stopp-Signal	
		gesteuert	
	Speicher Bin- defaden	- Speicher Füllfaden	- Fadenspannung (Grenzinitia- toren)
20	Nadelwalze	- kontinuierliche Drehbewegung	<del>                                     </del>
25		im Verhältnis zur Hauptwelle  - Übersetzungsverhältnis wird durch Parameter bestimmt	,
	Gewebespeicher		
	GemenazĎaicuei	<ul> <li>Drehbewegung von minimaler</li> <li>Gewebespannung, bis maximale</li> <li>Gewebespannung erreicht ist</li> </ul>	- Gewebespan- nung im Fertigwaren-
30		- Antrieb mit fest einge- stellter Drehzahl durch Start-/Stopp-Signal ge-	speicher (Grenzinitia- toren)
35		steuert	
40	Ruteneintrag	- Bewegung entsprechend den vorgegebenen Winkelbereichen der Hauptwelle	- keine
~		- Trapezprofil	
45	Rutenauszug	- Auszugsbewegung mit konstan- ter Geschwindigkeit entspre- chend den vorgegebenen Win-	- Geschwindig- keit und Be- schleunigung
		kelbereichen der Hauptwelle - Übergangsprofil ruckbegrenzt	(Fadenklamme- rung)
50	Rutenquer- transport	- Bewegung entsprechend den vorgegebenen Winkelbereichen der Hauptwelle - Trapezprofil	- keine
55	<u></u>	<del></del>	

Entsprechend dem vorgegebenen technologischen Bewegungsablauf, den vorgegebenen Bewegungsfunktionalitäten der Achsen/Antriebe, dem Verhalten von Ausgangsgrößen und sonstiger physikalischer Größen konfiguriert der Programmierer Software-Module des Steuerprogramms, wobei im vorliegenden Beispiel zweckmäßig mehrere CPU-Einheiten zur Abarbeitung der Module während des Steuerbetriebs vorgesehen sind. Im Beispiel werden folgende Module konfiguriert:

- 1. Mehrachsmodul 0: Hauptwelle und Greifermechanismus
- a) Betriebsartenverwaltung

65

ADJUST - Routinen zur Behandlung von prozeß- oder maschinenbedingten Ausnahmesituationen, STATIC - stationärer Betriebsfall "Weben",

b) Auswertung und Umsetzung der Bedienanforderungen,

- c) logische Verknüpfung um für den Ablauf erforderlichen Ein- und Ausgäng
- d) Programme zur Beschreibung der Bewegungen der angeschlossenen Achsen (Hauptwelle und Greifermechanismus).

5

10

15

20

25

- e) Aktivierung der erforderlichen Achsverbände bzw. Einzelachsbewegungen anderer Module,
- f) Überwachung von Maschinen- und Prozeßzuständen,
- g) Fehlerhandling zum System;
- 2. Mehrachsmodul 1: Schaftmaschine
- a) Auswertung und Umsetzung der Befehlsanforderungen des Mehrachsmoduls 0,
- b) Programm zur Beschreibung der Bewegungen der angeschlossenen Achsen (Schaftmaschine);
- 3. Mehrachsmodul 2: Rutenapparat
- a) Auswertung und Umsetzung der Befehlsanforderungen des Mehrachsmoduls 0,
- b) Programm zur Beschreibung der Bewegungen der angeschlossenen Achsen (Rutenapparat),
- c) Überwachung der Prozeßzustände des Subsystems;
- 4. Einachsmodul 3: Nadelwalze
- a) das Modul enthält kein eigenes Programm,
- b) befindet sich in der Betriebsart "azyklischer Befehlsbetrieb" und hat damit ein Befehlsinterface zum Mehrachsmodul 0.
- c) über dieses Interface erhält das Modul die Befehle für die Antriebsbewegung mit Angabe der Drehzahl und Drehrichtung;
- 5. Einachsmodul 4: Polfadenspeicher
- a) das Modul enthält das Programm zur Ansteuerung des Polfadenspeichers,
- b) Auswertung und Umsetzung der Befehlsanforderungen des Mehrachsmoduls 0,
- c) logische Verknüpfung der für den Ablauf erforderlichen Ein- und Ausgänge,
- d) Überwachung der Prozeßzustände des Subsystems;
- 6. E/A-Modul 5: Füll- und Bindekettenspeicher
- a) das Modul enthält ein eigenes Programm zur Ansteuerung der Füll- und Bindekettenantriebe (Antriebe werden durch Start-/Stopp-Signale gesteuert, die Drehzahl ist in den Antrieben definiert),
- b) logische Verknüpfung der für den Ablauf erforderlichen Ein- und Ausgänge,
- c) Überwachung der Prozeßzustände des Subsystems.

Im folgenden wird auf Fig. 18 verwiesen, in welcher eine Steuerungsstruktur zur Abarbeitung der Module dargestellt ist. Im Beispiel umfaßt die Steuerung ST sechs Teilsteuerungen St0 ... St5, die jeweils mit einer CPU-Einheit versehen sind und die über einen geeigneten Bus Bu miteinander verbunden sind. Die CPU-Einheit der Teilsteuerungen St0 bearbeitet das-Mehrachsmodul-0, die CPU-Einheit der Teilsteuerung St1 das Mehrachsmodul-1. Entsprechend bearbeitet die CPU-Einheit der Teilsteuerung St2 das Mehrachsmodul-2, die CPU-Einheit der Teilsteuerung St3 das Einachsmodul-3, die CPU-Einheit der Teilsteuerung St5 das E/A-Modul-5. An die Teilsteuerungen St0 ... St5 sind über geeignete Ausgabeeinheiten Ae Antriebe mit entsprechenden Antriebsachsen angeschlossen, welche gemäß den Vorgaben des Software-Module umfassenden Steuerprogramms in Wirkverbindung stehen. Eine Bedien- und Beobachtungsstation BB ist zum Bedienen und Beobachten des technischen Prozesses und/oder des Bewegungsablaufs der Rutenwebmaschine vorgesehen.

#### Patentansprüche

- 1. Steuerung, welche versehen ist mit Mitteln zum Steuern eines technischen Prozesses und/oder mit Mitteln zur Steuerung der Bewegung einer Verarbeitungsmaschine und welcher ein Steuerprogramm zuführbar ist, das die Steuerung während eines Steuerbetriebs abarbeitet, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuerprogramm mit Software-Modulen versehen ist, welche mindestens eine CPU-Einheit der Steuerung während des Steuerbetriebs abarbeitet, wobei die Software-Module derart konfiguriert sind, daß diese zur Prozeßsteuerung und/oder zur Bewegungssteuerung vorgesehen sind.
- 2. Steuerung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
  - daß nach Maßgabe des technologischen Bewegungsablaufs der Verarbeitungsmaschine die Anzahl der an Ein-/Ausgabeeinheiten der Steuerung anschließbaren Antriebsachsen und das Zusammenwirken dieser Achsen vorgegeben sind und
  - daß gemäß der Vorgabe der Anzahl der Antriebsachsen und der Vorgabe des Zusammenwirkens dieser Achsen zur Bewegungssteuerung Ein- und Mehrachsmodule konfiguriert sind.
- 3. Steuerung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Software-Module mindestens ein zyklisches Programm und mindestens ein durch das zyklische Programm aufrufbares sequentielles Programm aufweisen, wobei
  - im Falle einer Bewegungssteuerung das sequentielle Programm f
    ür die Verwirklichung der Bewegungsfunktionen und das zyklische Programm zur Koordination der sequentiellen Programme vorgesehen ist und
  - im Falle einer Prozeßsteuerung das zyklische Programm zur Verwirklichung von Prozeßsteuerungsfunktionalitäten vorgesehen ist.
- 4. Steuerung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Module jeweils versehen sind mit einem Deklarationsteil, auf welchen die Programme des jeweiligen Moduls zugreifen und in welchem Variablen und/oder Datenstrukturen und/oder Bewegungsprofile hinterlegt sind.
- 5. Steuerung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet,
  - daß ein Programm mindestens mit einem Funkti nsbaustein versehen ist und

7

- daß von einem Programm Funktionsbaustein aufrufbar sind.
- 6. Programmiergerät mit Mitteln zum Erstellen eines Steuerprogramms für ein Steuerung, w Iche Mittel zum Steuern eines technischen Prozesses und/oder Mittel zur Steuerung der Bewegung einer Verarbeitungsmaschine umfaßt, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel das Steuerprogramm mit Software-Modulen versehen, welche eine CPU-Einheit der Steuerung während des Steuerbetriebs abarbeitet, wobei die S ftware-Module derart konfigurierbar sind, daß diese zur Prozeßsteuerung und/oder zur Bewegungssteuerung vorgesehen sind.
- 7. Programmiergerät nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

- daß nach Maßgabe des technologischen Bewegungsablaufs der Verarbeitungsmaschine die Anzahl der an Ein-/Ausgabeeinheiten der Steuerung anschließbaren Antriebsachsen und das Zusammenwirken dieser Achsen vorgebbar sind und
- daß gemäß der Vorgabe der Anzahl der Antriebsachsen und der Vorgabe des Zusammenwirkens dieser Achsen zur Bewegungssteuerung Ein- und Mehrachsmodule konfigurierbar sind.
- 8. Programmiergerät nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel mindestens ein Software-Modul mit mindestens einem zyklischen Programm und mit mindestens einem durch das zyklische Programm aufrufbaren sequentiellen Programm versehen, wobei
  - im Falle einer Bewegungssteuerung das sequentielle Programm f
    ür die Verwirklichung der Bewegungsfunktionen und das zyklische Programm zur Koordination der sequentiellen Programme vorgesehen ist und
     im Falle einer Prozeßsteuerung das zyklische Programm zur Verwirklichung von Prozeßsteuerungsfunktio-
  - im Falle einer Prozessteuerung das zyklische Programm zur verwirklichung von Prozessteuerungsrünktionalitäten vorgesehen ist.
- 9. Programmiergerät nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Module jeweils versehen sind mit einem Deklarationsteil, auf welchen die Programme des jeweiligen Moduls zugreifen und in welchem Variablen und/oder Datenstrukturen und/oder Bewegungsprofile hinterlegt sind.
- 10. Programmiergerät nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet,
  - daß ein Programm mindestens mit einem Funktionsbaustein versehen ist und
  - daß von einem Programm Funktionsbausteine aufrufbar sind.
- 11. Anordnung mit mindestens einer Steuerung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 und mit mindestens einem Programmiergerät nach einem der Ansprüche 6 bis 10, wobei die Steuerung und das Programmiergerät über einen Bus miteinander verbunden sind.

Hierzu 20 Seite(n) Zeichnungen

Doblarations			
richtung			Bemerkungen/ Verweise
Modul		MODUL Name: Modul_Bezeichner (* Modulrumpf *) END_MODUL	<ul> <li>das Bestimmungszeichen ON wird zur Festlegung des Modultypes (Modul_Bezeichner) auf logischer Ebene verwendet</li> </ul>
Variable	lokale Variable	VAR END_VAR	<ul> <li>lokale Variable des Moduls sind für alle zugehörlagen Programme global</li> </ul>
	Eingangs- varlable	VAR_INPUT END_VAR	
	Ausgangs- variable	VAR_OUTPUT END_VAR	
	Deklaration	FROGRAM Name (ITPE:= 1yp, PRIORITY:= Wert, INTERVAL:=Zeitdauer, SYSSTART:= starttyp) (* Programmrumpf *) END_PROGRAM	<ul> <li>TYPE gibt den Typ des Programmes bzw. der zugehörigen Task an:</li> <li>NORM = periodische (zyklische) Task</li> <li>FAST = schnelle zyklische Task</li> <li>SEQ = sequentielle (nicht periodische) Task</li> <li>PRIORITY legt die Priorität zum bevorrechtigten oder nichtbevorrechtigten Aufruf der Task fest (Wert Typ: UINT (0,1,,5)</li> <li>Programme werden zur periodischen Ausführung im angegebenen INTERVALL (Zeitdauer) aufgerufen (Zeitdauer Typ INT entspricht dem vielfachen der Interpolationstask)</li> <li>die Angabe des Parameters SYSTART ist nur bei zyklischen Programmen zulässig und legt fest, ob Drogrammen zulässig und legt fest, ob der zulen zulässig und legt fest, ob der zyklischen Programmen zulässig und set zyklischen zyklischen zyklischen zyklischen zulässig und legt fest, ob der zyklischen</li></ul>
			(SYSTART:=USER) oder mit Initialislerung des Moduls (SYSTART := INIT) gestartet werden (USER
			ist voreingestellt)

Tabelle 1: Deklaration von Modulen

11/1/12			
Progr	zykiiscries Programm	PROGRAM Name (TYPE:= NORM, PRIORITY:= Word	Programm mit der höchsten Priorität und mit
ohne (ohne	(ohne festes	SYSSTART := startfun)	Module
Zeitre	Zeitraster)	(* Programmrumpf *)	
		END_PROGRAM	
schnelles	elles	PROGRAM Name (TYPE:= FAST.	- In Jadem Modul ist maylmal also suitilization
zykilsches	sches		Programm vom Typ FAST programmierbar
		orsstakt:= starttyp) (* Programmrumpf *)	
		END PROGRAM	
Programm	amm		- Sequentielle Programme werden einschließlich
WILL BOSILIO	- Hollon	PRIORITY:= Werl)	Uber elne explizite Anweisung (CREATE )
Seque	endeller	Sequencialler   (* Programmrumpf *)	gestartet
ADAIL	Abarbeiturig	END PROGRAM	

Tabelle 1: Deklaration von Modulen (Fortsetzung)

Deklaration	Schlüsselwort	Anwendungsbereich/ Bemerkungen
lokale Variable	VAR	Gebrauch innerhalb der Programm- organisationseinheit
Eingangsvariablen (schreibgeschützt)	VAR_INPUT	von außen geliefert, kann nicht in der Pro- grammorganisationseinheit geändert werden
Eingangsvariablen	VAR_IN_OUT	Variable kann im Programm geändert werden
Ausgangsvariablen	VAR_OUTPUT	<ul> <li>von der Programmorganisationseinheit nach außen gelieferte Variable</li> </ul>
Konstante	CONSTANT	<ul> <li>Konstante (kann nicht geändert werden)</li> <li>Deklaration erfordert Wertzuweisung</li> </ul>
Speicherortzuweisung	AT	<ul> <li>wird dieses Schlüsselwort nicht angegeben erfolgt eine automatische Zuweisung der Variablen zu einem Speicherort</li> </ul>
Ende der Variablen- deklaration	VAR_END	jede Variablendeklaration (unabhängig ihrer     Eigenschaft) wird mit VAR END abgeschlossen
gepufferte Variable	RETAIN	<ul> <li>bei Warmstart nehmen die Variablen ihre gepufferten Werte an</li> <li>bei Kaltstart nehmen die Variablen die vorgegebenen bzw. die im System voreingestellten Initialisierungswerte an</li> </ul>
globale Variable	VAR_GLOBAL	werden globale Variable innerhalb eines     Konfigurationselemente . Deklariert ist der     Geltungsbereich der Variable auf das Element     begrenzt indem sie definiert wurden.
Zugriffspfad für Variable	VAR_ACCESS	<ul> <li>legt Variable fest, auf die durch die Kommunikationsdienste) zugegriffen werden kann</li> </ul>

Tabelle 2: Schlüsselwörter für eine Varaiablendeklaration

Beispiel	Bemerkungen
VAR  Bit: ARRAY [06] OF BOOL := 1,1,0,0,0,1,0;  END_VAR	- teilt 8 Speicherbits die Anfangswerte zu:  Bit[0] := 1,, Bit[7] := 0
VAR  Master: INT_AXIS := log. Achsadresse;  Slave: AXIS := log. Achsadresse;  END_VAR	Deklaration eines Achshandle erfordert     Zuordnung zur logischen Adresse der Achse
VAR AT %QX5.1: BOOL := 1; END_VAR	<ul> <li>boolesche Variable, direkt adressiert und mit Anfangswert = 1 initialisiert</li> </ul>
VAR  Zahl, Wert: INT;  mystring: STRING(10);  END_VAR	<ul> <li>mehrere Variable gleichen Typs mit Komma getrennt</li> <li>Zeichenkette mit einer Maximallänge von 10</li> </ul>
VAR CONSTANT Wert: INT:= 103; END_VAR	<ul> <li>Variable mit konstantem Wert</li> <li>Konstantendeklaration erfordert gleichzeitige Wertzuweisung</li> </ul>
VAR RETAIN Status: ARRAY [03] OF INT := 1,5,0,0; END_VAR	- Deklariert als gepuffertes Feld mit den Kaltstart-Anfangswerten Status[0]:= 1, Status[1]:= 5 Status[2]:= 0, Status[3]:= 1

Tabelle 3a: Beispiele für eine Variablendeklaration

## Fig 4a

Bedeutung	Befehl	Beispiel
Kommunikationspriorität bei gleichzeitigen Zugriff (0-5, 0 höchste Priorität, 3 voreingestellt)	% Prioritāt	VAR_INPUT Stop: BOOL % 0; Zahl: INT % 5;
Priorität nur für Variablen mit Datenaustausch vorgesehen	(nicht IEC 1131)	END_VAR

Tabelle 3b: Vergabe von Prioritäten

## Fig 4b

Bewegung		Befelil	Bemerkungen
Referieren	Binachssystem	REF .	- verschiedene Referiermodi sind über
			Systemvariablen einstellbar
	Mehrachssystem	Mehrachssystem REF Achsindex,, Achsindex,	- eleichzeitiges Referieren aller Achsen
Positionier-	geschwindig-	POS (TYPor (Position), Geschwindigkeiton)	- Einachssystem
Dewegung	keitsgetührt		- Geschwindigkeit aus Systemvariable
			- TYP: Positionsattribut
		POS (Achsindex, TYPon (Position), Geschwindigkeiton)	- Mehrachssystem
			- Achsbewegungen, die innerhalb eines
		Achsindexa, TYP of (Position), Geschwindigkeilog)	Bewegungsbefeltls programmiert werden, starten
			gleichzeitig
		POS (Verbundname, Achsindex, (TYPor (Position),	- Mehrachssystem
		Geschwindigkeit <sub>om</sub> )	- Fahren eines Verbundes innerhalb des
			Positionierbereiches der Masterachse

Tabelle 5: Allgemeine Bewegungsbefehle -Einzelachse und Verbund;

FIG 5a

	Toiton Gillet	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	1 IIII Sermin	FOST (ITP on (Position), Zeit)	- Binachssystem
			- Zeit gibt die Dauer der Positionierbewegung an
		FOST (Achsindex1, TYP or (Position), Zeit,	- Mehrachssystem
		Achsindex,, TYP,, (Position), Zeit)	
Kontinuierliche Bewegung	Einzelachsbewegung	MOVE (TYP or (Geschwindigkeit));	- Binachssystem
9			- Typ: Richtungsattribut
		MOVE (Achsindex, TYP or (Geschwindigkeit), -	- Mehrachssystem
		Achsindex,, TYP (Geschwindlekeit))	- wenn Bowegung gestartet und Geschwindigkeit
	Bewegung im Verbund	MOVE (Verbundname, Achsindex,	- nur eine Achse programmierher stellt den Mander der
		TYP <sub>ort</sub> (Geschwindigkeit))	Verbundes dar
	Verbund-	MOVE (Verbundname)	- Achsindex muß eine externe Achse sein
	Masterachse		- der Verbund wartet auf die Bewegung der externen
Achsstillstand	Einachssystem	STOP	Achse (Achsindex), um thr unverzüglich zu folgen
	n für	STOP (Achsindex1,, Achsindexa)	
.,	Mehrachssystem für	STOP (Verbundname)	- stoopt unverzilolich Achevarhund mit Varkund
	Verbund		
		STOP (Verbundname, Achsindex, Position);	stoppt Achsverbund mit Verbundname mit dem
			cileicilen der angegebenen Achsposition

Tabelle 5: Allgemeine Bewegungsbefehle -Einzelachse und Verbund; (Fortsetzung)

# **FIG 5**k

		Befehl	Bemerkungen
Interpolation Gerade	Gerade	LIPO (Achsindex <sub>1</sub> , Achsindex <sub>2</sub> , Achsindex <sub>3op</sub> ,  TYP <sub>op</sub> (Endposition <sub>1</sub> ),  TYP <sub>op</sub> (Endposition <sub>2</sub> ),  TYP (Endposition <sub>2</sub> ),	<ul> <li>Linearinterpolation mit max. 3 Achsen</li> <li>TYP: Positionsattribut</li> </ul>
	Kreis im Uhrzeigersinn (positiv)	CIPO (Achsindex <sub>1</sub> , Achsindex <sub>2</sub> , TYP <sub>opt</sub> (Endposition <sub>1</sub> ), TYP <sub>opt</sub> (Endposition <sub>2</sub> ), Radius, Geschwindigkeit)	
	Kreis gegen Uhrzeigersinn (negativ)	CIPON (Achsindex), Achsindex, TYPop (Endposition), TYPop (Endposition), Radius, Geschwindigkeit)	

Tabelle 6:Interpolationsbewegungen

Hewegung		Befehl	Bemerkimgen
Masterumschaltung		SETMASTER (Verbundiame, Achsindex)	angegebender Achsindex wird Master für Verbundname
			- Umschaltung kann auch während der Bewenne des Verhindes erfelem
Verbundmanipulation Auflösen des Verbundes	Auflösen des Verbundes	DISABLE (Verbundiame)	alle Achsen des Verbundes können separat
	Wiederherstellen des Verbundes	RESTORE (Verbundname)	- stellt die zuletzt aktive
Synchronisations- bewegungen	Auf- synchronisieren	SYNCON (Verbundname, SlaveIndex)	synchronisiert eine DEFGEAR-Achse auf
)			eine sich bewegende Masterachse mit maximaler Beschleunigung (Systemyariable)
		SYNCONT (Verbundname, Slaveindex, Zelt)	- synchronisiert eine DEFGEAR-Achse auf
			vorgegebenen Zeit (impliziert
		SYNCONP (Verbundname, Slaveindex, Profilmane)	- synchronisiert eine DEFCAM-Achse mit
	Ab- synchronisiaran	SYNCOFF (Verbundname, SlaveIndex)	- koppelt eine DEFGEAR-Achse mit
	in in the state of		maximaler Beschleunigung (Systemyariable) aus dem Verbund
			<ul> <li>ausgekoppelte Achsen sind separat verfahrbar</li> </ul>
		SYNCOFFT (Verbundname, Slaveindex, Zeit)	<ul> <li>koppelt eine DEFGEAR-Achse in einer vor- gegebenen Zeit aus</li> </ul>
		SYNCOFFP (Verbundname, Slaveindex, Profilmame)	- koppelt eine DBFCAM-Achse mit einem Ausfahrprofil aus
			The man of the same

Tabelle 7: Bewegungsbefehle für den Master-Slave-Verbund

# **FIG 7a**

Variable			
bewegungen	bewegung auf	SIME I (Achsindex, Position, Ubergangsprofil)	- Beschleunigen oder Verzögern einer Einzel-
•	Slaveachse		achse oder des Masters eines Achsverbundes,
			Weg (RSP) zu realisieren (Fehler!
			Verweisquelle konnte nicht gefunden
			werden,)
			- in Verbindung mit Funktion CHECKPOS ist
	Korrabhar dar	Deben bos // 1 · 1 · min	Druckmarkensynchronisation programmierbar
	Masternosition	KEDER FUS (Achsindex; TYP on (Position))	- die aktuelle oder Sollposition einer Achse wird
_			ohne Bewegung auf eine neue absolute Position
-			Total de la constant
			Sundaminion and Mantend der Bewegung
			<ul> <li>innerhalb Verbundbewegung kann nur Master-</li> </ul>
			position neudefiniert werden
			- Technologie: Bandmarkensynchronisation
	7	The second secon	- TYPor: Soll- oder Istposition
	Korrektiir	DELETE (Achsindex, Korrekturtyp)	- alle Korrekturen der benannten Achse
	-		(Achsindex) werden zurückgesetzt
Aussetz-Lykius	Aussetzen mit Zykliisbaginn	REST (Verbindname, SlaveIndex, n)	- Aussetzen der Slaveachse mit Zyklusbeginn für
	- Jungangerini		n Zyklen
	American on	DECT ON DOG (II.	- n 1st vom Typ: INT
	6	MEST_OIN_FOS (Ferbundname, Slaveindex, n, Position)	- ohne Angabe der Position wirkt Befehl wie
	sterposition		REST
Einsetz-Zyklus	Einsetzen mit	INSERT (Verbindname, Slaveindex, n)	
	Zyklusboginn		<ul> <li>zinisetzen der Staveachse mit Zyklusbeginn für n Zyklen</li> </ul>
	Einsetzen an	INSERT_ON_POS (Verbinidanie, Slavelidex, n, Position)	- ohne Angabe der Position wirkt Befahl mie
	definierter		INSERT
	Ivasiei position		- bei vorherigen programmierten Aussetzen muß
			die gleiche Position verwendet werden

Tabelle 7: Bewegungsbefehle für den Master-Slave-Verbund (Fortsetzung)

	Deklaration	Remerkingen
Master-Slave-Verhund	Vonkendaring	TOTTO THE CIT
(positionsgeführt)	Verbunaname: DEFCAM:=Achsindex1,	Masterachse ist die zuerst in der
	Achsindex2,, Achsindex,;	Deklaration angegebene Achse
		$(Achsindex_{li})$
		<ul> <li>im Verbund alle Profiltypen</li> </ul>
Macter-Cloye Vorting		zugelassen
(Getriebeverhund	Verbundname: DEFGEAR:=Achsindex1,	<ul> <li>Verbund mit Drehzahlgleichlauf</li> </ul>
geschwindigkeitsgeführt)	Achsindex2,, Achsindex,;	• im DEFGEAR-Verbund ist nur der
		Typ GPROFIL zugelassen
		<ul> <li>elektron. Getriebe auch über</li> </ul>
		DEFCAM-Verbund möglich
Geometrieverham 1		(positionsgefuhrt)
(Bahnachsen im kartesischen	Verbundname: DEFGEO:= Achsindex1,	<ul> <li>Interpolationsbewegung nur mit den</li> </ul>
Koordinatensystem)	ACISIMEX <sub>21</sub> ACISINGEX <sub>30pi</sub> ;	in DEFGEO deklarierten Achsen
		möglich

Tabelle 8: Definition eines Achszusammenhangs

Profilname: TPROFIL (Variable, Toleranz <sub>op</sub> )  Profilname: FPROFIL (Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> )  Profilname: GPROFIL (Mastergeschwindigkett,  TYP <sub>op</sub> (Slavegeschwindigkett),  TYP <sub>op</sub> (Slavegeschwindigkett))  Profilmame: GPROFIL (Masterposition <sub>1</sub> , TYP <sub>op</sub> (Slaveposition <sub>1</sub> ))  Profilmame: SPROFIL [0 Anzahi];=  (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>1</sub> , Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> ),  (Master_Min <sub>2</sub> , Master_Max <sub>1</sub> , Bewegungsfunktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ),   (Master_Min <sub>2</sub> , Master_Max <sub>1</sub> , Bewegungsfunktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ),	Definitionstvo	Profildeklaration	
sea Profilname: TPROFIL (Variable, Toleranz <sub>op</sub> )  idiger  Profilname: FPROFIL (Bewegungsfunktion, Toleranz <sub>1op</sub> )  es Profilname: GPROFIL (Mastergeschwindigkett, TYP <sub>op</sub> (Slavegeschwindigkett),  Profilname: GPROFIL (Masterposition, TYP <sub>op</sub> (Slaveposition))  Profilname: SPROFIL [0Anzahl];= (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfunktion, Toleranz <sub>1op</sub> ),  (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfunktion, Toleranz <sub>1op</sub> ),  (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfunktion, Toleranz <sub>1op</sub> ),	11. 11.		Bemerkungen
idiger  Profilname: FPROFIL (Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> )  Profilname: GPROFIL (Mastergeschwindigkelt <sub>1</sub> ,  TYP <sub>op</sub> (Slavegeschwindigkelt <sub>1</sub> ),  TYP <sub>op</sub> (Slavegeschwindigkelt <sub>1</sub> ),  Profilname: GPROFIL (Masterposition <sub>1</sub> , TYP <sub>op</sub> (Slaveposition <sub>1</sub> ))  Profilname: SPROFIL [0Anzahi];=  (Master_Min <sub>1</sub> , Master Max <sub>1</sub> , Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> ),   (Master_Min <sub>2</sub> , Maxier Max <sub>2</sub> , Bewegungsfunktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ),   (Master_Min <sub>2</sub> , Maxier Max <sub>2</sub> , Bewegungsfunktion <sub>3</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ),	rapellansch	Profilname: TPROFIL (Variable,, Toleranzon)	ŀ
isen  Profilname: FPROFIL (Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> )  cs  Profilname: GPROFIL (Mastergeschwindigkelt <sub>1</sub> ,  TYP <sub>op</sub> (Slavegeschwindigkelt <sub>1</sub> )  Profilname: GPROFIL (Masterposition <sub>1</sub> , TYP <sub>op</sub> (Slaveposition <sub>1</sub> ))  Profilname: SPROFIL [0 Anzahi] :=  (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>1</sub> , Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> ),   (Master_Min <sub>2</sub> , Master_Max <sub>n</sub> , Bewegungsfunktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ),   (Master_Min <sub>2</sub> , Master_Max <sub>n</sub> , Bewegungsfunktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ),			Feld
isen Profilname: FPROFIL (Bewegungsfunktion, Toleranz, og)  es Profilname: GPROFIL (Mastergeschwindigkeit, TYP og (Slavegeschwindigkeit),  Profilname: GPROFIL (Masterposition, TYP og (Slaveposition))  Profilname: SPROFIL [0 Anzahi];= (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfunktion, Toleranz, og), (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfunktion, Toleranz, og), (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfunktion, Toleranz, og),			- wenn in einem Verbund ein oder mehrere
idiger  Profilname: FPROFIL (Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> )  Profilname: GPROFIL (Mastergeschwindigkeit <sub>1</sub> ,  TYP <sub>op</sub> (Slavegeschwindigkeit <sub>1</sub> ),  Profilname: GPROFIL (Masterposition <sub>1</sub> , TYP <sub>op</sub> (Slaveposition <sub>1</sub> ))  Profilname: SPROFIL [0Anzahl];=  (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>2</sub> , Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> ),  (Master_Min <sub>2</sub> , Master_Max <sub>2</sub> , Bewegungsfunktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ),  (Master_Min <sub>2</sub> , Master_Max <sub>2</sub> , Bewegungsfunktion <sub>3</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ),			TPROFIL'e verwendet werden ist für den
isen Idiger Idiger  Profilname: FPROFIL (Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> )  Profilname: GPROFIL (Mastergeschwindigkett <sub>1</sub> ,  Profilname: GPROFIL (Masterposition <sub>1</sub> , TYP <sub>op</sub> (Slaveposition <sub>1</sub> ))  Profilname: SPROFIL [0 Anzahl];=  (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>1</sub> , Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> ),  (Master_Min <sub>2</sub> , Master_Max <sub>2</sub> , Bewegungsfunktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ),  (Master_Min <sub>2</sub> , Master_Max <sub>2</sub> , Bewegungsfunktion <sub>3</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ),			Master ebenfalls ein TPROFIL als Bezug zu
idiger  responding to the state of the state		-	definieren (in der Regel Wertefeld mit
idiger  Profilname: FPROFIL (Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> )  es Profilname: GPROFIL (Mastergeschwindigkeit <sub>1</sub> ,  TYP <sub>op</sub> (Slavegeschwindigkeit <sub>1</sub> ),  TYP <sub>op</sub> (Slavegeschwindigkeit <sub>1</sub> ),  TYP <sub>op</sub> (Slavegeschwindigkeit <sub>1</sub> ),  Profilname: SPROFIL [0 Anzahl]:=  (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>1</sub> , Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> ),   (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>2</sub> , Bewegungsfunktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ),   (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>2</sub> , Bewegungsfunktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ),			konstanter Teilung)
idiger  Profilname: FPROFIL (Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> )  Profilname: GPROFIL (Mastergeschwindigkeit <sub>1</sub> ,  TYP <sub>op</sub> (Slavegeschwindigkeit <sub>1</sub> ),  TYP <sub>op</sub> (Slavegeschwindigkeit <sub>1</sub> ),  Profilname: GPROFIL [0 Anzahl] :=  (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>1</sub> , Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> ),  (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>2</sub> , Bewegungsfunktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ),  (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>2</sub> , Bewegungsfunktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2</sub> ),	·		- TPROFIL-Achsen in einem Verbund mussen
idiger  Profilname: GPROFIL (Mastergeschwindigkeit,  Profilname: GPROFIL (Mastergeschwindigkeit),  Profilname: GPROFIL (Masterposition, TYP <sub>op</sub> (Slaveposition))  Profilname: SPROFIL [0Anzahi];=  (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfinktion, Toleranz, op),  (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfinktion, Toleranz, op),  (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfinktion, Toleranz, op),	geschlossen	Profilment Description Co.	gleiche Felddimension besitzen
Profilname: GPROFIL (Mastergeschwindigkeit <sub>1</sub> ,  TYP <sub>opt</sub> (Slavegeschwindigkeit),  Profilname: GPROFIL (Masterposition <sub>1</sub> , TYP <sub>opt</sub> (Slaveposition <sub>1</sub> ))  (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>1</sub> , Bewegungsfinktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 opt</sub> ),  (Master_Min <sub>2</sub> , Master_Max <sub>2</sub> , Bewegungsfinktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 opt</sub> ),  (Master_Min <sub>2</sub> , Master_Max <sub>n</sub> , Bewegungsfinktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2</sub> ),	(vollståndiper	1 Gindine: ALMORIT (Bewegingsfunktion), Toleranz og).	- ermöglicht auch Definition eines
Profilname: GPROFIL (Mastergeschwindigkeit <sub>1</sub> ),  Profilname: GPROFIL (Masterposition <sub>1</sub> , TYP <sub>op</sub> (Slaveposition <sub>1</sub> ))    Profilname: SPROFIL [0 Anzahl] := (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>1</sub> , Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> ),	Zyklus)		elektronisches Getriebes (Bewegungsfunktion
Profilmame: GPROFIL (Mastergeschwindigkeit,),  Profilmame: GPROFIL [0 Anzahr];=  (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfunktion, Toleranz, op.),  (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfunktion, Toleranz, op.),  (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfunktion, Toleranz, op.),  (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfunktion, Toleranz, op.),	L'one at one of a		= P1)
Profilmame: GPROFIL (Masterposition <sub>1</sub> , TYP <sub>op</sub> (Slaveposition <sub>1</sub> ))  Profilmame: SPROFIL [0 Anzahi] := (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>1</sub> , Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> ),  (Master_Min <sub>2</sub> , Master_Max <sub>2</sub> , Bewegungsfunktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ), (Master_Min <sub>n</sub> , Master_Max <sub>n</sub> , Bewegungsfunktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ),	Verhälmie		- Programmierung eines gebrochen rationalen
Profilname: GPROFIL (Masterposition, TYP <sub>or</sub> (Slaveposition,))  Profilname: SPROFIL [0 Anzahl] := (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfinktlon, Toleranz, op), (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfinktlon, Toleranz, op),		III on (Slavegeschwindigkeit)),	Getriebeverhaltmisses
Profilmane: SPROFIL [0 Anzahl]:= (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>1</sub> , Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 opo</sub> ), (Master_Min <sub>2</sub> , Master_Max <sub>2</sub> , Bewegungsfunktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 opo</sub> ),			- der Verbundtyp der Achse bestimmt ob das
Profilname: SPROFIL [0 Anzahr];= (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>1</sub> , Bewegungsfinktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 opr.</sub> ), (Master_Min <sub>2</sub> , Master_Max <sub>2</sub> , Bewegungsfinktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 opr.</sub> ),			Bewegungsprofil drehzahl- oder winkel-
Profilname: SPROFIL [0 Anzahl]:= (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfinktlon, Toleranz, op.), (Master_Min, Master_Max, Bewegungsfinktlon, Toleranz, op.),			synchron ausgeführt wird
Profilmane: SPROFIL [0 Anzahil]:= (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>1</sub> , Bewegungsfunktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> ,), (Master_Min <sub>2</sub> , Master_Max <sub>2</sub> , Bewegungsfunktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ,),			<ul> <li>Typ: Richtungsattribut gibt an in welcher</li> </ul>
Profilname: SPROFIL [0 Anzahl]:=  (Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>1</sub> , Bewegungsfunktlon <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 opo</sub> ),  (Master_Min <sub>2</sub> , Master_Max <sub>2</sub> , Bewegungsfunktlon <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 opo</sub> ),   (Master_Min <sub>n</sub> , Master_Max <sub>n</sub> , Bewegungsfunktlon <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2</sub> ),	-		Richtung die Slaveachse der Masterachse
(Master_Min <sub>1</sub> , Master_Max <sub>1</sub> , Bewegungsfanktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> ,), (Master_Min <sub>2</sub> , Master_Max <sub>2</sub> , Bewegungsfanktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ,), (Master_Min <sub>n</sub> , Master_Max <sub>n</sub> , Bewegungsfanktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2</sub>	etilologica	Budfling Concern to	folgen soll
Max <sub>1</sub> , Bewegungsfinktion <sub>1</sub> , Toleranz <sub>1 op</sub> ,),  Max <sub>2</sub> , Bewegungsfinktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2 op</sub> ,),  Max <sub>n</sub> , Bewegungsfunktion <sub>2</sub> , Toleranz <sub>2</sub>	DE LOCAL DE LA COLOR DE LA COL	Arabiname : SKROFIL [0 Anzani] :=	- nicht geschlossenes Masterintervall zulässig
Max <sub>2</sub> , Bewegungsfinktion <sub>3</sub> , Toleranz <sub>3 op</sub> ,),  Aax <sub>n</sub> , Bewegungsfunktion., Toleranz		(master_inin master_max,, Bewegungsfunktion,, Toleranz, o.,),	- nicht definierte Bereiche werden mit der
dax,, Bewegungsfunktion., Toleranz		(Master_Min, Master_Max, Bewegungsfinktion, Toleranz,em),	Beweginosfinktim PO (Stillstand) errotte
Max, Bewegungsfunktion, Toleranz			
		(Master Min, Master Max,, Bewegungsfunktion,, Toleranz,);	- stuckweise Frontverschiebungen sind pro-

Tabelle 9: Profildeklaration

## ر ان

D		
Dewegungsattribute		
Positionsattribute	Absolut (Linear- oder Rundachse)	Posttion
		A(Position)
	Inkremental (Linear- oder Rundachse)	I(Position)
	Absolut in negativer Richtung (Rundachse)	RN(Position)
	Absolut in positiver Richtung (Rundachse)	RP(Position)
	Absolutposition auf direktem Weg anfahren (Rundachse SP-Shortest Path)	RSP(Posttion)
	Sollposition	COM(Postition)
	Istposition	CIR(Position)
Richtungsattribute	Bewegung in nositiver Richtung	Sork within
)	מייין אייין ייין Geschwindigkeit	
	Geschwindigkeit ist immer Absolutwert	oder
		P(Geschwindigkeit)
	Bewegung in negativer Richtung	N(Geschwindigkeit)
	Sollgeschwindigkeit	COM(Geschwindlokett)
	Istgeschwindigkeit	CUR(Geschwindlokett)
	Trapezprofil (beschleunigungsbegrenzt)	DVNPBOF (1-6-1-4-1-1)
Obergangsprofils	ruckhearenzt	DINIMOR (Achsingex 1)
	1 - 1 - 1	DYNPROF (Achsindex, 2)
	parabolisch	DYNPROF (Achsindex . 3)

Tabelle 10: Bewegungsattribute

	•	
newegungarumentument	s= Staveposition	Funktionsattribut (Parameterliste)
	φ =Masterpos. oder Zeitbasis	
Stillstand	s=Value	P0(Value)
konstante Übersetzung	s=Value2*p+Value1	P1(Value <sub>2</sub> , Value <sub>1on</sub> ,)
Polynom 2. Grades	s=Value <sub>3</sub> *φ² +Value <sub>2</sub> *φ + Value <sub>1</sub>	P2(Value3, Value2001, Value1001)
Polynom 3. Grades	s=Value4*p3+Value3*p2+Value1	P3(Value, Value 1001)
Polynom 4. Grades	$s=Value_3*\phi^4+Value_4*\phi^3+Value_3*\phi^2+Value_2*\phi$ +Value <sub>1</sub>	P4(Values, Value 40pn Value 30pn Value 20pn Value 10pr)
Polynom 5. Grades	$s = Value_5 * \phi^5 + Value_3 * \phi^4 + Value_4 * \phi^3 + Value_3 * \phi^2 + Value_2 * \phi + Value_1$	PS(Value6, Value sopi, Value 40pi, Value 30pi, Value 20pi)
einfache Sinuslinie	$s = \frac{1}{2} \left[ 1 - \cos \left( Value \cdot \varphi \cdot \pi \right) \right]$	S0(Value)
geneigte Sinuslinie	$\frac{1}{2\pi} \left[ 1 - \sin \left( \text{Value}_2 \cdot \phi \cdot 2\pi \right) \right]$	S1(Value <sub>2</sub> , Value <sub>1</sub> )

Tabelle 11: Bewegungsfunktionen

Deklarations- richtung	Deklaration	Bemerkungen/ Verweise
Konfiguration	CONFIGURATION Name: END CONFIGURATION	- entspricht dem Gesamtsystem
globale Variable	VAR_GLOBAL END_VAR	die Deklaration von globalen Variablen einer Ressource benötigt die Verbindung zu einer Modulvariablen
Ressource	RESSOURCE Name: ON Hardware ID END RESSOURCE	eine Ressource faßt Softwaremodule zusammen, die unter einer gemeinsamen Hardware laufen
Modul	DEFMODUL Name: ON Modul_Bezeichner modulvar: ressourcevar; modulvar: direkt. Adresse; END_MODUL	<ul> <li>das Bestimmungszeichen ON wird zur Festlegung des Modultypes (Modul Bezeichner) auf logischer Ebene verwendet</li> <li>im Entwicklungssystem ist eine Beschreibungsdatei enthalten, die jedem Modul Bezeichner ein funktional strukturiertes Software-Modul zuordnet</li> <li>innerhalb des Deklarationsrumpfes von Modulen werden die Modulvariablen mit Betriebsmitteln (direkte Adressierung) und globalen Variablen der Ressource oder Konfiguration verknüpft</li> </ul>

Tabelle 12: Konfigurationselemente

## **FIG 12**

Deklaration	Allgemeine Deklaration
globale Variable einer Ressource	VAR_GLOBAL Name: Modulname. Variablemame: Typ; END VAR
globale Variable der Konfiguration	VAR_GLOBAL Name: Ressourcename. Modulname. Variablenname: Typ; END_VAR

Tabelle 12: Deklaration von globalen Variablen


Allgemeine Deklaration	Bemerkungen
VAR_ACCESS Name: Ressourcename Modulname. Variablenname: Typ: Zugriff; END_VAR	<ul> <li>Zugriff auf Ausgangsvariable eines Moduls</li> <li>Typ: elementarer oder abgeleiteter</li> <li>Datentyp</li> <li>Zugriff: READ_WRITE oder</li> <li>READ_ONLY</li> </ul>
VAR_ACCESS  Name: Ressourcename. Variablenname: Typ:  Zugriff;  END_VAR	Zugriff auf globale Variable einer Ressource
VAR_ACCESS Name: Ressourcename. Modulname. % log. Speicherort: Typ: Zugriff; END_VAR	<ul> <li>Zugriff auf direkt dargestellte Variable</li> <li>log. Speicherort</li> </ul>

## Tabelle 14:Deklaration von Zugriffspfaden

## **FIG 14**

Kommuni- kationsart	Funktionsbaustein-Aufruf	Bemerkungen
Gerātestatus	status := STATUS(Gerät)	<ul> <li>einem Programm wird der Status des benannten Gerätes (Gerät) nach Aufforderung zur Verfügung gestellt</li> <li>Kommunikationspartner wird über Gerät angegeben</li> <li>der Status wird als Wert vom Typ: INT zurückgegeben</li> </ul>
Daten lesen	wert:-READ (Variablenname, Gerät)	<ul> <li>ein Programm fordert Daten ab</li> <li>der Zugriff kann von dem Modul, von dem die Daten gelesen werden, kontrolliert werden</li> <li>wert ist lokale Variable, die den Inhalt der gelesenen Variablen zugewiesen bekommt, und muß den selben Typ besitzen wie Variablenbezeichner</li> </ul>
Daten schreiben	WRITE (Variablenname, Wert, Gerät)	<ul> <li>von einem Programm werden die Werte in angebene Variable des Gerätes geschrieben</li> <li>wert muß den gleichen Datentyp wie Variablenname besitzen</li> </ul>
Program- miertes Melden (nicht quittierbar)	NOTIFY (Ereignis, Meldung, Gerät)	<ul> <li>bei Eintreten des definierten Ereignisses         (Ereignis) können Meldungen (Meldung) an das         angegebene Gerät (Gerät) ausgegeben werden</li> </ul>
quittierbar	ALARM(Ereignis, Meldung, Gerät, Quittung)	ausgegebene Meldung muß quittiert werden (Quittung)

Tabelle 15: Kommunikationfunktion



**Fig 16** 




Fig 17a




Fig 17b

